

Zones Humides

Inventaire commandé par le Conseil Départemental

- Au Moulin
Route de Panassac
Service: CD32

Mouvements de terrain connus

- *Mouvement de terrain de type: Glissement*
Au nord-ouest de Daran.
Service: DDT32

Risques Naturels

- *Cartographie Informatrice des Zones Inondables*
rivière la baisole
rivière la baïse
Service: DDT32

Risques sismiques

Des règles de construction parasismique sont applicables aux différents bâtiments selon leur catégorie

- *Risque sismique Faible*
Service: DDT32

Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de type 2

Grand ensemble naturel riche et peu modifié, ou qui offre des potentialités biologiques importantes (inventaire modernisé de 2011)

- Coteau en rive droite de la Ba<sole
Service: DREAL