



SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
D'ADDUCTION D'EAU POTABLE  
D'AUCH-NORD  
SERVICE ASSAINISSEMENT  
SPANC

## Service Public d'Assainissement Non Collectif

### SIAEP SPANC Auch Nord

## **Bilan Communal de JEGUN D'Assainissement Non Collectif**

**Version 1**

# SOMMAIRE

## **1. Rôle et raison du SPANC**

- 1.1 Les acteurs du SPANC**
- 1.2 Les missions du SPANC**

## **2. Objet des interventions**

- 2.1 Installations neuves**
- 2.2 Installations existantes**

## **3. Bilan des interventions sur la commune de Jegun**

- 3.1 Bilan des installations existantes répertoriées**
- 3.2 Les installation à risques ou “ points noirs “**
- 3.3 Les refus de visites et les maisons inhabitables**

### **ANNEXES :**

- Annexe 1 : Liste des installations existantes contrôlées sur la commune de JEGUN**
- Annexe 2 : Détails des filières**
- Annexe 3 : Répartition des avis techniques**
- Annexe 4 : Répartition des avis sur les réhabilitations**
- Annexe 5 : Répartition des prétraitements**
- Annexe 6 : Tableau des Points Noirs**
- Annexe 7 : Les refus de visites et les maison inhabitables**

## **1. Rôle et raison du SPANC**

### **1.1 Les acteurs du SPANC**

La collectivité :

- Le Président du SPANC Auch Nord : Monsieur Pierre LASSERRE
- Le Maire de JEGUN : Monsieur DESCOUSSE Alain
- La Technicienne d'assainissement non collectif : Mlle GUISES Sandra

La société Véolia Eau :

- Le directeur d'Agence Gers-Pyrénées : Monsieur Didier MARCHAL
- Le Responsable assainissement du Gers : Monsieur Jean Pierre COUTY
- Les Techniciens Assainissement non collectif : Monsieur Florent RUMEAU  
Monsieur Nicolas BURGAN

### **1.2 Les missions du SPANC**

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) est au sein des services de la ville, une assistance technique en matière d'assainissement non collectif. Il permet aux élus de bénéficier d'un avis technique avant de prendre leurs décisions.

L'avis du SPANC est purement consultatif. En aucun cas il ne se substitue au pouvoir de police du maire.

Le domaine d'action du SPANC porte sur deux volets :

- L'inventaire des installations existantes d'assainissement autonome existantes en vue de mettre en place le suivi périodique de celle-ci et des programmes de réhabilitation.
- L'aspect technique et administratif pour la mise en place des installations neuves.

Les références réglementaires du SPANC sont les arrêtés du 6 mai 1996 et la circulaire du 22 mai 1997. Ces textes découlent directement de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et régissent le fonctionnement du SPANC.

## **2. Objet des interventions**

Les actions du SPANC consistent à réaliser des contrôles sur les terrains privés des propriétaires pour les informer de leurs responsabilités en matière d'assainissement non collectif. En effet la loi sur l'eau de 1992 impose aux propriétaires une épuration des eaux usées issues de leurs activités.

Il y a plusieurs types de contrôles :

## **2.1 Installations neuves**

Le contrôle de conception et de bonne implantation consiste à étudier la faisabilité d'un assainissement autonome et à le dimensionner en fonction de la capacité d'accueil de la maison. Il permet d'anticiper sur les contraintes éventuelles du terrain et de définir la zone d'implantation du système. Il est souvent réalisé en présence de l'entrepreneur qui réalisera le chantier. Ce contrôle est suivi d'un rapport de visite qui est joint au permis de construire le cas échéant afin qu'il soit validé par les autorités de l'urbanisme.

Le contrôle de bonne exécution consiste à vérifier le respect des règles en vigueur pour la réalisation de l'installation (Document Technique Unifié 64.1 : prescriptions techniques pour la mise en œuvre des installations d'assainissement autonomes). Ce contrôle est effectué avant remblaiement des fouilles et doit aboutir à la délivrance d'un certificat de conformité technique.

## **2.2 Installations existantes**

Le contrôle diagnostic de l'existant consiste à réaliser un état des lieux visant à donner un avis quant à la salubrité publique, les nuisances éventuelles et les conditions minimales d'épuration des eaux usées. Cette visite se fait avec l'accord du propriétaire et permet d'établir un inventaire des installations sur un territoire donné.

Le contrôle de bon fonctionnement a pour but de suivre l'évolution du fonctionnement des systèmes d'assainissement et de veiller à leur entretien. Cette visite sera effectuée une fois que tous les contrôles diagnostics de l'existant auront été réalisés, avec une fréquence de 6 ans.

## **3. Bilan des interventions sur la commune de Jegun**

### **3.1 Bilan des installations existantes répertoriées**

La commune de JEGUN a recensé environ 217 installations existantes sur son territoire.

La société Véolia Eau a réalisé 186 contrôles d'installations existantes sur le territoire de Jegun. Le détail des contrôles et le détail des filières sont représentés en annexe 1 et 2. La répartition des avis techniques émis pour la Commune de Jegun figure en annexe 3.

Trois sortes d'avis sont différenciées dans le diagnostic du contrôle de l'existant

Avis Favorable :

Sur la commune de Jegun 53 avis favorable.

Avis Favorable sous réserves :

Sur la commune de Jegun 91 avis favorable sous réserves.

Avis Défavorable :

Sur la commune de Jegun 42 avis défavorable.

Sur l'annexe 4 figure les différents avis sur la réhabilitation des installations. Trois types d'avis y sont répertoriés :

La classe 1 correspond à une réhabilitation urgente  
14 installations font partie de cette classe.

La Classe 2 correspond à une réhabilitation qui n'est pas urgente  
97 installations font partie de cette classe.

La Classe 3 correspond à une réhabilitation qui n'est pas indispensable  
41 installations font partie de cette classe.

La Classe 4 correspond à une installation qui ne nécessite pas de réhabilitation

34 installations font partie de cette classe.

Grâce au tableau qui résume le détail des filières (annexe 2), un diagramme de la répartition des prétraitements est représenté en annexe 5.

Ce diagramme met en évidence la proportion entre les différents types de prétraitements.

### **3.2 Les installations à risques ou “ points noirs “**

Sur la commune de Jegun ce type d'installations représente 08 % des contrôles effectués soit 14 installations.

Ce que l'on peut appeler “ points noirs “ ce sont les installation qui regroupent un avis défavorable et qui font partie de la Classe 1 (réhabilitation urgente).

Le tableau de ces installation figurent dans l'annexe 6.

### **3.3 Les refus de visites et les maisons inhabitables.**

Les pétitionnaires qui n'autorisent pas le technicien à effectuer le contrôle de l'installation existantes seront classer comme des refus de visites.

Dans l'annexe 7 sont représentés les refus de visites et les maisons inhabitables.

**ANNEXE 1****Synthèse des diagnostics effectués sur la commune de JEGUN**

	Nom Propriétaire	Prénom Propriétaire	Adresse installation	Commune	Avis Technique	Avis sur Réhabilitation	Environnement	Sanitari
M.	BARCIET	William	Laguilleoume	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible
Installation non conforme : La mise en conformité est urgente.								
	ITEP	Philippe Monnello	Chateau de Lescout	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible
Installation non conforme (rejet d'eaux prétraitées dans un ruisseau) : La mise en conformité est urgente.								
M.	LABAT	Jean	Lalanne	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible
Installation non conforme (rejet direct dans un fossé) : La mise en conformité est urgente.								
M.	ALQUIER	Marc	La Beziade	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible
Installation non conforme (rejet direct dans un plan d'eau) : La mise en conformité est urgente.								
M.	FAUQUE	Gilbert	Janoulié	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible
Installation non conforme (rejet direct sur parcelle) : La mise en conformité est urgente.								
Mme	SOLANA LASSALLE	Maryline	Janoulié	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible
Installation non conforme (rejet direct dans un fossé) : La mise en conformité est urgente.								
M.	ULIAN	Laurent	La Batisse	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible
Installation non conforme (rejet direct dans un ruisseau) : La mise en conformité est urgente.								
Mme	RUATZ	Simone	Calimin	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible
Installation non conforme (rejet direct dans un fossé) : La mise en conformité est urgente.								
M.	COUTENS	Bertrand	Au Candit (locataire)	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible
Installation non conforme (rejet direct dans un fossé) : La mise en conformité est urgente.								
M.	GRAND	Marcel	La Batisse	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible
Installation non conforme (rejet direct dans un fossé) : La mise en conformité est urgente.								
M.	CAVERZAN	Luigino	Le Houresté	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible
Installation non conforme (rejet direct dans un fossé) : La mise en conformité est urgente.								
M.	RAGEAUD	Phillippe	La Boubée	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible
Installation non conforme (rejet direct dans un fossé) : La mise en conformité est urgente.								
M.	CASTEX	Michel	Ecole de Lézian	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible
Installation non conforme (rejet direct dans un fossé) : La mise en conformité est urgente.								
M.	PAGOTTO	Nicolas	Le Hillon	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible
Installation non conforme (rejet direct dans un fossé) : La mise en conformité est urgente.								
	UDAF du GERS	Mme Montegut	Moudé	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Nul
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
M.	KLAWCZYNCKY	Leon	Sauvemé	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Nul
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
M.	CASTEL	Robert	Le Barot (locataire)	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Nul
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
M.	RIEDINGER	Grégory	La Gare	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir.								
M.	GUIDI	Marie	Lassalle (locataire)	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir.								
M.	RUATZ	Roger	Manadiou	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir.								
Mme	LAFFONT	Carole	Lapeyrère	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir.								
Mme	DUFFAU	Rénée	Bordes deça	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir.								
M.	BACCA	Iréne, Marguerite et Emilienne	Lapujade	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	ZANARDO	Jean Pierre	La Couture	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme (rejet direct sur parcelle) : La mise en conformité est à prévoir.								
Mme	ALQUIER	Christiane	La Beziade	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Faible
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
M.	LAFFONT	Armand	Compans	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								

M.	ANTONIOLI	Victor	Barrière de Lassus (locataire)	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme (rejet direct sur parcelle) : La mise en conformité est à prévoir.								
M.	BOUZIGON	Patrick	En Vivés	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme (rejet direct dans un fossé) : La mise en conformité est à prévoir.								
Mme	DAREAU	Marie Christine	Harges	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Faible
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
M.	LEVY	Georges	Janoulier	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir.								
M.	RAINA	René	Janoulier	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	BARRES	Louis	Buscagnau	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir.								
M.	NADAU	Michel	Houmtboué	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir.								
M.	DARIES	Patrick	Nauxion	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir.								
M.	AZZOLA	Michel	La Bourdette	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir.								
M.	SERES	Didier	Le Bousquet	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme (rejet direct dans un fossé) : La mise en conformité est à prévoir.								
M.	CHARLIER	Michel	Embordes	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir.								
M.	BEAUMONT	Raymond	Labadie	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme (rejet direct sur parcelle) : La mise en conformité est à prévoir.								
M.	CLARAC	André	Le Carreté	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir.								
M.	CASTEX	Raymond	La Houche	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme (rejet direct sur la parcelle) : La mise en conformité est à prévoir.								
M.	PORTERIE	Robert	Chateau Vert Bas	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir.								
M.	SPAHL	Franz	Le Bousquet	JEGUN	DEFAVORABLE	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir.								
M.	LACAZE	Jean Claude	Gudolle	JEGUN	FAVORABLE	Classe 2	Faible	Faible
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	HENRY	Philippe	ZA Coeur de Gascogne Gers Diffusion	JEGUN	FAVORABLE	Classe 2	Faible	Faible
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	MARSEILHAN	Maurice	Lapaguère	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
Mme	PORTERIE	Syrille	Mestanet	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir.								
Mme	BAULANDE	Monique	Saint Germain (locataire)	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	DESPAX	Maurice	Le Cap de la plante	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	BOZZA	Severin	Les Capots	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	ANTONIOLLI	Bruno	La Batisse	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
Sir	BLAND	Christopher	Au Pelat (secondaire)	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
Mme	PEYRET LEBBE	Marie	Embrucon	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	BEAUMONT	Raymond	Labadie	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Nul
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
M.	DESCOUSSE	Alain	La Bordeneuve	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Nul
Installation non-conforme (absence de traitement conforme) : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
Mme	FABARON et PALANQUE	Marylis et Ange Rose	Le Flamand (secondaire)	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Nul
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
M.	CAHUZAC	Michel	La Cruzaque (secondaire)	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Nul

Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
M.	RIVIERE	Jean Louis	Marie Louise	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
Mme	AMADE	Marie-Rose Yvette	Lézian	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Nul
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
M.	LESPINE	Francis	Picon	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
Mme	DAUBAS	Josette	Bidaut (secondaire)	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	OXLEY	Colin	En Sonnet	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	LEGROM	René	Le Couturon	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Nul
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
	Commune	de Jégun	Mairie, Grande Rue	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
Mme	BOUDEWEEL	Yolande	Embidebarre	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Nul
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
M.	BRODEY	Peter	15 Le Moulin de la bourdette en Martet (secondaire)	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Nul
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
M.	SOUBRE	Lucien	Pioulet (secondaire)	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Nul
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
M.	ARRANZ	Richard	Le Gragnet 61 Chemin du Pelat (secondaire)	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Nul
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
Mme	CLUYTENS	Andréa	Lalanne (secondaire)	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Nul
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
M.	PORTERIE	Michel	La Gimbrere	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
M.	CAPDET	Francis	Au Potiron ensonnet	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	SCHMIDT	Wolfgang Charles	Ensonnet	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
Mme	DULAC	Jacqueline	Peyret	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
M.	FOURCADE	Jean Louis	La Couture	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	GUICHARD	Fernand Yves	Lahontan	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	DULAC	André	Lassus	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait être importante.								
M.	LAPLAGNE	Alban	En Vives	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
Mme	ROUSSEL	Christiane	Le Moulin d' Enlejeau	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
Mme	DESPAX	Danièle	Le Gouget (locataire)	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	CAVERZAN	David	Hameau de Gudolle	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir.								
Mme	PONTONI	Marie Thérèse	19 Chemin de Roses	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
M.	NIORT	Guy	Janoulier	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
M.	NIORT	Serge	Le Rey	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	COURTIOL	Marcel	Buscagnau	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
M.	MOTHE	André	Buscagnau	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	BEDOUT	Georges	Barrière de Hargues	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								



M.	FOURMIGUE	Jean	La Batisse	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
SCI	DE	LAMOTHE	Lamothe	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir.								
Mme	DAUSSIN	Noella	Lamothe	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir.								
M.	SOUBIRAN	François	Criquet (secondaire)	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	PECCINI	Bertrand	Embernadie	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
Mme	ALLAIN	Anne Marie	Mondet	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
SCI	LE	BASTE	Le Basté	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
Mme	GUILLORY	Marie Madeleine	Latrau	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	BAUTHIAN	René	Latrau	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
M.	MONNET	Jean Pierre	Le Crabot	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
Mme	CAVERZAN	Cécile	Lironfa (locataire)	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	LESPINE	Alain	Cocut	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
Mme	DESBARATS	Denise	Saint Hilaire (locataire)	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
M.	LESPINE	Adrien	Le Méné	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	TOUGNE	François et Anne Marie	Le Hillon	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	LAIGLE	Georges	Le Hillon	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	BARRIEU	Georges	37 Route d'Enlejeau	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	GASTOU	Bernard	Mestamet	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	ESTINGOY	Philippe	Menjon Daubas (secondaire)	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	DANTO	Loïc	La Métairie	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir.								
M.	REQUINA	Christian	Le Bousquet	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
M.	BORTOLONI	Lino	Le Condau	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
Mme	DUPUY LAZARINI	Josianne	Monplaisir	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	ARRIVETS	Jean	Le Lézien (locataire)	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
M.	LESSURE	Raymond	Gudolle (secondaire)	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	DARDENNE	Louis	La Batisse	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 2	Faible	Faible
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
	SCI	de JANOULIER	Sauveme	JEGUN	FAVORABLE	Classe 3	Nul	Nul
Installation non-conforme cependant l'état de fonctionnement de l'installation est correct.								
M.	LAPEYRE	Guy	La Bordes deça	JEGUN	FAVORABLE	Classe 3	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	CARRARO	Alain	La tuilerie	JEGUN	FAVORABLE	Classe 3	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	MARCHAND	Bernard	Le Barot	JEGUN	FAVORABLE	Classe 3	Nul	Nul

Installation en bon état de fonctionnement.								
Mme	FITZPATRICK	Christiane	Le Gouget	JEGUN	FAVORABLE	Classe 3	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	DESPAX	Maurice	Cap de la plante	JEGUN	FAVORABLE	Classe 3	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	ANTONIOLLI	Jean Jacques	Saint Raymond (locataire)	JEGUN	FAVORABLE	Classe 3	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	ULRY	Gilles	Puntis	JEGUN	FAVORABLE	Classe 3	Nul	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
Mme	GRANGER	Sylvie	Embidebarre	JEGUN	FAVORABLE	Classe 3	Nul	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	RIANT	Dominique	Le Cèdre	JEGUN	FAVORABLE	Classe 3	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	EMMERSON	Mark et Rhona	Embruchère (secondaire)	JEGUN	FAVORABLE	Classe 3	Nul	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	CHABOT	Paul et Lydie	Le Hillon	JEGUN	FAVORABLE	Classe 3	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	AIROLDI	Didier	Le Flament	JEGUN	FAVORABLE	Classe 3	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	WARBURTON	John	Baou des Blancs Quartier des Roses	JEGUN	FAVORABLE	Classe 3	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	COLLET	Sylvain	Saint Raymond	JEGUN	FAVORABLE	Classe 3	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	PEYRET	Jean Jacques	Embrucon	JEGUN	FAVORABLE	Classe 3	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	MOLINIER	Michel	Quatre Vents	JEGUN	FAVORABLE	Classe 3	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	MOUTON	André	Mestanet	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 3	Nul	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	VERSTEEGH	Gerrart	Le Bachalé	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 3	Nul	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
Mme	DESPAX	Marie Louise	En Maurin	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 3	Nul	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	LACAZE	Jean Claude	Gudolle	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 3	Nul	Nul
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
	STPAG	EUROVIA	La Coume d' envives (loc pro)	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 3	Nul	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	POLES	Christian	Le Barrot	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 3	Nul	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	GOMES	Joaquin	Hameau de la Batisse	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 3	Nul	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
Mme	DAL ZOVO	Brigitte	Embidebarre	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 3	Nul	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
Mme	SERES	Monique	Mautreyt	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 3	Nul	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	ARNAUDIE	Aimé et Gerogette	Mon Désir	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 3	Nul	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	CANTALOU	Jean Claude	La Bordeneuve	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 3	Nul	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	RIVIERE	Bernard	L'Aouille du midi (locataire)	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 3	Nul	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	GASTON	Yvan	La Maison Neuve (secondaire)	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 3	Nul	Nul
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
M.	DESCOUSSE	Fernand	59 Chemin du Pelat	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 3	Nul	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	CARRARO	Alain	La Tuilerie	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 3	Nul	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
Mlle	BEAUMONT	Elodie	Labadie	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 3	Nul	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								

Mme	MIRR	Monique	La Sauby	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 3	Nul	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	WENTZ	Paul et Ernst	Laouelle du Nord	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 3	Nul	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
Mme	LANNES	Huguette	Presbytère de Lézian (inoccupée)	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 3	Nul	Nul
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
M.	GAGE	Jean Louis	Le Hillon	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 3	Nul	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
Mme	PEYRET	Michelle	Le Clos de Lézian	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 3	Nul	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
Mme	MONTANARI	Jocelyne	Le Sauby (secondaire)	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 3	Nul	Nul
Installation non conforme : Mise en conformité impérative si l'utilisation venait à être importante.								
M.	MANUEL AOUINE	Jean Baptiste	La Bourdette	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 3	Nul	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
Mme	POLES	Céline	Au Barrot	JEGUN	FAVORABLE SOUS RESERVES	Classe 3	Nul	Nul
Installation non-conforme : La mise en conformité est à prévoir si l'installation venait à provoquer des nuisances.								
M.	DULAC	Pierre	Peyret II	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul
Installation conforme : Etat de fonctionnement correct								
	SILOS MIRANDAIS	M; Brocaro	Lassus (loc pro)	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul
Installation conforme : Etat de fonctionnement correct								
M.	MAGALHAES	Carlos	Paypetit	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
Mme	RENARD	Céline	Hameau de gudolle	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	DUBOIS	David	Ensonnet lapujade	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	FOURCADE	Michel	Lapujade (locataire)	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	ODORICO	Christophe	Le Barrot	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
Mme	BRANDALISE	Béatrice	13 Chemin de la bourdette du Martet	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul
Installation conforme : Etat de fonctionnement correct								
M.	PONTONI	Jean Pierre	19 Bis Chemin des Roses	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul
Installation conforme : Etat d'entretien à améliorer.								
Mme	KIRCHE	Colette	La Batisse	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	CONQUET	Jean Noël	Grande Rue	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	PORTERIE	Jean François	Chateau Vert	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	ZAJAC	Guy	Le Cezan	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	BARRIEU	Christian	Sauvemé	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	BARRIEU	Franck	Sauvemé	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	PRIEUR	Maurice	La Raillère	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
Mme	GRAND et NOUGE	Eric et Sandrine	Bandelle	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	BOIZIOT	Thierry	Bandelle	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	DESPAX	Guylain	2 Lotissement des Lilas	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	BARRIEU	Frédéric	55 Chemin du Pelat	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	CARRARO	Jean Luc	57 Chemin du Pelat	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul
Installation en bon état de fonctionnement.								
M.	MIRR	Laurent	Le Sauby	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul

Installation en bon état de fonctionnement.									
M.	CAVERZAN	Luigino	Le Houresté	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul	
Installation en bon état de fonctionnement.									
M.	LE VERT	François	Couderle	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul	
Installation en bon état de fonctionnement.									
M.	BERGIA	Jean-Louis et Nicole	51 Chemin du Pelat	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul	
Installation en bon état de fonctionnement.									
M.	BUSATO	Hervé	Bandelle	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul	
Installation en bon état de fonctionnement.									
Mme	PEYRET	Annie	Le Clos de Lézien	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul	
Installation en bon état de fonctionnement.									
M.	MARTINEZ DELVIT	Jean Luc et Marie	Sarreplan	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul	
Installation en bon état de fonctionnement.									
M.	FERRER	Emmanuel	49 Chemin du Pelat	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul	
Installation en bon état de fonctionnement.									
Mme	LAPEYRE	Cécile	Lapujade	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul	
Installation en bon état de fonctionnement.									
M.	AGARD	Raphael	Embidebarre Larroucau	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul	
Installation en bon état de fonctionnement.									
M.	KELSEY	Ben	Labordeneuve (secondaire)	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul	
Installation en bon état de fonctionnement.									
M.	MATHERON	Jean Luc	Chemin de la bourdette de martet	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul	
Installation conforme : Etat de fonctionnement correct									
Mme	DREW	Teresa	Badassac (secondaire)	JEGUN	FAVORABLE	Classe 4	Nul	Nul	
Installation en bon état de fonctionnement.									

## ANNEXE 2

Fait à Preignan le 03/09/2010

### Détails des filières

Nom	Prénom	Adresse	Prétraitement	Bac à graisse	Traitement	Mode de rejet
GUICHARD	Fernand Yves	Lahontan	Fosse septique	non	inconnu	inconnu
FAUQUE	Gilbert	Janoulié	Fosse septique	non	Pas d'assainissement	rejet sur parcelle
RIEDINGER	Grégory	La Gare	Fosse septique	non	Pas de traitement	Fossé
PORTERIE	Michel	La Gimbrere	Fosse septique	non	Pas de traitement	Fossé
DUFFAU	Rénée	Bordes deça	Fosse septique	non	Pas de traitement	Fossé
DULAC	André	Lassus	Fosse septique	non	Pas de traitement	Fossé
BOUZIGON	Patrick	En Vivés	Fosse septique	non	Pas de traitement	Fossé
PONTONI	Marie Thérèse	19 Chemin de Roses	Fosse septique	non	Pas de traitement	Fossé
RAINA	René	Janoulier	Fosse septique	non	Pas de traitement	Fossé
SOLANA LASSALLE	Maryline	Janoulié	Fosse septique	non	Pas de traitement	Fossé
BEDOUT	Georges	Barrière de Hargues	Fosse septique	non	Pas de traitement	Fossé
RUATZ	Simone	Calimin	Fosse septique	non	Pas de traitement	Fossé
GRAND	Marcel	Le Batisse	Fosse septique	non	Pas de traitement	Fossé
SERES	Didier	Le Bousquet	Fosse septique	non	Pas de traitement	Fossé
LANNES	Huguette	Presbytère de Lézian (inoccupée)	Fosse septique	non	Pas de traitement	Fossé
CASTEX	Michel	Ecole de Lézian	Fosse septique	non	Pas de traitement	Fossé
GUIDI	Marie	Lassalle (localaire)	Fosse septique	non	Pas de traitement	Fossé
ALQUIER	Christiane	La Beziade	Fosse septique	non	Pas de traitement	mare
MONTANARI	Jocelyne	Le Sauby (sec)	Fosse septique	non	Pas de traitement	mare
NIORT	Guy	Janoulier	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet par le sous-sol
LAFFONT	Carole	Lapeyrère	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sous-sol et fossé
RUATZ	Roger	Manadiou	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sous-sol et parcelle
BACCA	Iréné	Lapujade	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle
ZANARDO	Jean Pierre	La Couture	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle
LAFFONT	Armand	Compans	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle
ANTONIOLI	Victor	Barrière de Lassus (localaire)	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle
ROUSSEL	Christiane	Le Moulin d' Enlejeau	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle
COURTIOL	Marcel	Buscagnau	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle
SOUBIRAN	François	Criquet (sec)	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle
AZZOLA	Michel	La Bourdette	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle
GASTON	Yvan	La Maison Neuve (sec)	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle
LE	BASTE	Le Basté	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle

Fait à Preignan le 03/09/2010

BEAUMONT	Raymond	Labadie	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle
BAUTHIAN	René	Latrau	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle
CASTEX	Raymond	La Houché	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle
RIVIERE	Jean Louis	Marie Louise	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle
DESBARATS	Denise	Saint Hilaire (locataire)	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle
LESPINE	Adrien	Le Méné	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle
OXLEY	Colin	En Sonnet	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle
BOUDEWEEL	Yolande	Embidebarre	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle
REQUINA	Christian	Le Bousquet	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle
BORTOLONI	Lino	Le Condau	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle
SPAHL	Franz	Le Bousquet	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle
CLUYTENS	Andréa	Lalanne (sec)	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle
PORTERIE	Robert	Chateau Vert Bas	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle
ARRIVETS	Jean	Le Lézian (locataire)	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle et fossé
DAREAU	Marie Christine	Harges	Fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle et sous sol
ULIAN	Laurent	La Batisse	Fosse septique	non	Pas de traitement	ruisseau
Commune	de Jégun	Mairie, Grande Rue	Fosse septique	non	Pas de traitement	ruisseau
LESSURE	Raymond	Gudolle (sec)	Fosse septique	non	Pas de traitement (drain agricole)	rejet par le sous-sol
CAHUZAC	Michel	La Cruzaque (sec)	Fosse septique	non	Pas de traitement (drain agricole)	rejet par le sous-sol
CAPDET	Francis	Au Potiron ensommet	Fosse septique	non	Pas de traitement (épandage)	rejet par le sous-sol
SCHMIDT	Wolfgang Charles	Ensonnet	Fosse septique	non	Pas de traitement (puisard)	rejet par le sous-sol
FOURCADE	Jean Louis	La Couture	Fosse septique	non	Pas de traitement (puisard)	rejet par le sous-sol
MONNET	Jean Pierre	Le Crabot	Fosse septique	non	Pas de traitement (puisard)	rejet par le sous-sol
LESPINE	Alain	Cocut	Fosse septique	non	Pas de traitement (puisard)	rejet par le sous-sol
AMADE	Marie-Rose	Lézian	Fosse septique	non	Pas de traitement (puisard)	rejet par le sous-sol
TOUGNE	François	Le Hillon	Fosse septique	non	Pas de traitement (puisard)	rejet par le sous-sol
DUPUY LAZARINI	Josianne	Morplaisir	Fosse septique	non	Pas de traitement (puisard)	rejet par le sous-sol
DARDENNE	Louis	La Batisse	Fosse septique	non	Pas de traitement (puisard)	rejet par le sous-sol
LEVY	Georges	Janoulier	Fosse septique	non	Pas de traitement (puisard)	rejet par le sous-sol
FABARON	Marylis	Le Flamand (sec)	Fosse septique	non	Pas de traitement (puisard)	rejet par le sous-sol et fossé
COUTENS	Bertrand	Au Candit (locataire)	Fosse septique	non	Pas de traitement (puisard)	rejet sous-sol et parcelle
BAULANDE	Monique	Saint Germain (locataire)	Fosse septique	non	Pas de traitement (puisard)	rejet sous-sol et puit
PEYRET LEBBE	Marie	Embrucon	Fosse septique	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
PEYRET	Michelle	Le Clos de Lézian	Fosse septique	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
VERSTEEGH	Gerrart	Le Bachalé	Fosse septique	oui	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
DESPAX	Guylain	2 Lotissement des Lilas	Fosse septique	oui	Filter à sable vertical drainé	Fossé
LABAT	Jean	Lalanne	Fosse septique	oui	Filter à sable vertical drainé	rejet sur parcelle
PAGOTTO	Nicolas	Le Hillon	Fosse septique	oui	Pas de traitement	Fossé
LACAZE	Jean Claude	Gudolle	Fosse septique	oui	Pas de traitement	Fossé
					Pas de traitement	rejet sur parcelle

Fait à Preignan le 03/09/2010

DULAC DE	Jacqueline LAMOTHE	Peyret Lamothe	Fosse septique	oui	Pas de traitement	rejet sur parcelle
BEAUMONT	Raymond	Labadie	Fosse septique	oui	Pas de traitement	rejet sur parcelle
LEGROM	René	Le Couturon	Fosse septique	oui	Pas de traitement	rejet sur parcelle
ARRANZ	Richard	61 Chemin du Pelat (sec)	Fosse septique	oui	Pas de traitement	rejet sur parcelle
DAL ZOVO	Brigitte	Embidebarre	Fosse septique	oui	Pas de traitement (drain agricole)	rejet par le sous-sol
PECCINI	Bertrand	Embernadie	Fosse septique	oui	Pas de traitement (drain agricole)	rejet par le sous-sol
ARNAUDIE	Almé et Gerogette	Mon Désir	Fosse septique	oui	Pas de traitement (drain agricole)	rejet par le sous-sol
LAIGLE	Georges	Le Hillon	Fosse septique	oui	Pas de traitement (drain agricole)	rejet sous-sol et parcelle
MOUTON	André	Mestanet	Fosse septique	oui	Pas de traitement (épandage)	rejet par le sous-sol
RIVIERE	Bernard	L'Aouille du midi (locataire)	Fosse septique	oui	Pas de traitement (épandage)	rejet par le sous-sol
MARSELHAN	Maurice	Lapaguère	Fosse septique	oui	Pas de traitement (puisard)	rejet par le sous-sol
DESPAX	Danièle	Le Gougat (locataire)	Fosse septique	oui	Pas de traitement (puisard)	rejet par le sous-sol
DESCOUSSE	Fernand	59 Chemin du Pelat	Fosse septique	oui	Pas de traitement (puisard)	rejet par le sous-sol
LESPINE	Francis	Picon	Fosse septique	oui	Pas de traitement (puisard)	rejet par le sous-sol
GAGE	Jean Louis	Le Hillon	Fosse septique	oui	Pas de traitement (puisard)	rejet par le sous-sol
ESTINGOY	Philippe	Menjon Daubas (sec)	Fosse septique	oui	Pas de traitement (puisard)	rejet par le sous-sol
BRODEY	Peter	15 Le Moulin de la bourdette(sec)	Fosse septique	oui	Pas de traitement (puisard)	rejet par le sous-sol
DESPAX	Marie Louise	En Maurin	Fosse septique	oui	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
ODORICO	Christophe	Le Barrot	Fosse septique	oui	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
KIRCHE	Colette	La Batisse	Fosse septique	oui	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
MOLINIER	Michel	Quatre Vents	Fosse septique	oui	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
BEAUMONT	Elodie	Labadie	Fosse septique	oui	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
MIRR	Monique	La Sauby	Fosse septique	oui	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
PEYRET	Annie	Le Clos de Lézian	Fosse septique	oui	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
WARBURTON	John	Baou des Blancs Quartier des Roses	Fosse septique	oui	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
CAVERZAN	Luigino	Le Houresté	Fosse septique	oui	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
ALQUIER	Marc	La Beziade	Fosse septique (*2)	non	Pas de traitement	plan d'eau
BARRIEU	Georges	37 Route d'Enjeau	Fosse septique (*2)	non	Pas de traitement (puisard)	rejet par le sous-sol
NIORT	Serge	Le Rey	Fosse septique (*2)	non	Pas de traitement (puisard)	rejet sous-sol et parcelle
CAVERZAN	Cécile	Lironfa (locataire)	Fosse septique (*2)	oui	Pas de traitement	rejet sur parcelle
CLARAC	André	Le Carreté	Fosse septique (*2)	oui	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet sous-sol et fossé
DAUSSIN	Noella	Lamothe	Fosse septique (*2) fosse toutes eaux	oui	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
CHARLIER	Michel	Embordes	Fosse septique (*3)	oui	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet sur parcelle
NADAU	Michel	Houmboué	Fosse septique *2	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle
WENTZ	Paul et Ernest	Laouëlle du Nord	Fosse septique fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
SILOS MIRANDAIS	M; Brocaro	Lassus (loc pro)	Fosse toutes eaux	non	Filtre à sable horizontal drainé	Fossé
BRANDALISE	Béatrice	13 Chemin de la bourdette du Martet	Fosse toutes eaux	non	Filtre à sable horizontal drainé	rejet sur parcelle
KELSEY	Ben	Labordeneuve (sec)	Fosse toutes eaux	non	Filtre à sable horizontal drainé	rejet sur parcelle

Fait à Preignan le 03/09/2010


POLES	Céline	Au Barrot	Fosse toutes eaux	non	Filtere biocompact epurmop	Fossé
PORTERIE	Syrlle	Mestantet	Fosse toutes eaux	non	Pas de traitement	fossé
RAGEAUD	Philippe	La Boubée	Fosse toutes eaux	non	Pas de traitement	Fossé
BARRÉS	Louis	Buscagnau	Fosse toutes eaux	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle
ALLAIN	Anne Marie	Mondet	Fosse toutes eaux	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle
FOURMIGUE	Jean	La Batisse	Fosse toutes eaux	non	Pas de traitement (drain agricole)	rejet sous-sol et fossé
GASTOU	Bernard	Mestantet	Fosse toutes eaux	non	Pas de traitement (drain agricole)	rejet sous-sol et fossé
BOZZA	Severin	Les Capots	Fosse toutes eaux	non	Pas de traitement (puisard)	rejet par le sous-sol
DESCOUSSE	Alain	La Bordenueuve	Fosse toutes eaux	non	Pas de traitement (puisard)	rejet par le sous-sol
LAPLAGNE	Alban	En Vives	Fosse toutes eaux	non	Pas de traitement (puisard)	rejet sous-sol et fossé
GUILLORY	Marie Madeleine	Latrau	Fosse toutes eaux	non	Pas de traitement (puisard)	rejet sous-sol et fossé
SCI	de JANOUILLIER	Sauverne	Fosse toutes eaux	non	Pas de traitement (Septocdiffuseur)	rejet par le sous-sol
STPAG	EUROVIA	La Coume d' envives (loc pro)	Fosse toutes eaux	non	Pas de traitement (septocdiffuseur)	rejet sous-sol et fossé
DULAC	Pierre	Peyret II	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
MAGALHAES	Carlos	Paypéit	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
RENARD	Céline	Hameau de gudolle	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
DUBOIS	David	Ensonnet lapujade	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
LAPEYRE	Guy	La Bordes deça	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
DESPAX	Maurice	Le Cap de la plante	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
FITZPATRICK	Christiane	Le Gouguet	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
LACAZE	Jean Claude	Gudolle	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
DESPAX	Maurice	Cap de la plante	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
PONTONI	Jean Pierre	19 Bis Chemin des Roses	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
GOMES	Joaquin	Hameau de la Batisse	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
HENRY	Philippe	Gers Diffusion	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
PORTERIE	Jean François	Chateau Vert	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
ULRY	Gilles	Puntis	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
BARRIEU	Christian	Sauvemé	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
BARRIEU	Franck	Sauvemé	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
PRIEUR	Maurice	La Raillière	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
SERES	Monique	Mautreyt	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
BARRIEU	Frédéric	55 Chemin du Pelat	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
CARRARO	Jean Luc	57 Chemin du Pelat	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
GRANGER	Sylvie	Embebebarre	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
CAVERZAN	Luigno	Le Houresté	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
LE VERT	François	Couderte	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
BERGIA	Jean-Louis	51 Chemin du Pelat	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
FERRER	Emmanuel	49 Chemin du Pelat	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
CHABOT	Paul et Lydie	Le Hillon	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol




Fait à Preignan le 03/09/2010

AIROLDI	Didier	Le Flament	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
MANUEL AOUINE	Jean Baptiste	La Bourdette	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
ANTONIOLLI	Bruno	La Bâtisse	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet sous-sol et parcelle
DARIES	Patrick	Nauxion	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet sous-sol et parcelle
CAVERZAN	David	Hameau de Gudolle	Fosse toutes eaux	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet sur parcelle
CANTALOU	Jean Claude	La Bordeneuve	Fosse toutes eaux	oui	Tranchée d'épandage à faible profondeur colmaté	rejet sur parcelle
FOURCADE	Michel	Lapujade (locataire)	Fosse toutes eaux	oui	Filtre à sable horizontal	rejet sur parcelle
GRAND et NOUGE	Eric et Sandrine	Bandelle	Fosse toutes eaux	oui	Filtre à sable horizontal drainé	rejet sur parcelle
BOIZIOT	Thierry	Bandelle	Fosse toutes eaux	oui	Filtre à sable vertical drainé	Fossé
MIRR	Laurent	Le Sauby	Fosse toutes eaux	oui	Filtre à sable vertical drainé	Fossé
BUSATO	Hervé	Bandelle	Fosse toutes eaux	oui	Filtre à sable vertical drainé	Fossé
ZAJAC	Guy	Le Cezan	Fosse toutes eaux	oui	Filtre à sable vertical drainé	Fossé
RIANT	Dominique	Le Cèdre	Fosse toutes eaux	oui	Filtre à sable vertical drainé	Lac
MARTINEZ DELVIT	Jean Luc et Marie	Sarreplan	Fosse toutes eaux	oui	Filtre à sable vertical drainé	rejet sur parcelle
LAPEYRE	Cécile	Lapujade	Fosse toutes eaux	oui	filtre à sable vertical drainé	rejet sur parcelle
ITEP	Philippe Monmello	Chateau de Lescout	Fosse toutes eaux	oui	Filtre à sable vertical drainé	rejet sur parcelle
DAUBAS	Josette	Bidaud (sec)	Fosse toutes eaux	oui	Pas de traitement	ruisseau
MOTHE	André	Buscagnau	Fosse toutes eaux	oui	Pas de traitement (drain agricole)	rejet par le sous-sol
POLES	Christian	Le Barrot	Fosse toutes eaux	oui	Pas de traitement (puisard)	rejet par le sous-sol
CARRARO	Alain	La Tuilerie	Fosse toutes eaux	oui	Pas de traitement (septodiffuseur)	rejet par le sous-sol
EMMERSON	Mark et Rhona	Embruchère (sec)	Fosse toutes eaux	oui	Pas de traitement (Septodiffuseur)	rejet par le sous-sol
CARRARO	Alain	La tuilerie	Fosse toutes eaux	oui	Pas de traitement (septodiffuseur)	rejet par le sous-sol
MARCHAND	Bernard	Le Barot	Fosse toutes eaux	oui	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
ANTONIOLLI	Jean Jacques	Saint Raymond (locataire)	Fosse toutes eaux	oui	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
CONQUET	Jean Noël	Grande Rue	Fosse toutes eaux	oui	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
AGARD	Raphael	Embidebarre Larroucau	Fosse toutes eaux	oui	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
COLLET	Sylvain	Saint Raymond	Fosse toutes eaux	oui	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
PEYRET	Jean Jacques	Embrucon	Fosse toutes eaux	oui	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
MATHERON	Jean Luc	Chemin de la bourdette de martet	Fosse toutes eaux	oui	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
DREW	Teresa	Badassac (sec)	Fosse toutes eaux	oui	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet par le sous-sol
BLAND	Christopher	Au Palat (sec)	Fosse toutes eaux (*3)	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle
DANTO	Loïc	La Méairie	Fosse toutes eaux fosse septique	non	Pas de traitement	rejet sur parcelle
SOUBRE	Lucien	Pioullet (sec)	Fosse toutes eaux fosse septique	non	Tranchée d'épandage à faible profondeur	rejet sous-sol et parcelle
UDAF du GERS	Mme Montegut	Moudé	Pas de système	non	Pas d'assainissement	rejet sur parcelle
KLAWCZYNSKY	Leon	Sauvermé	Pas de système	non	Pas d'assainissement	rejet sur parcelle
BARCIET	William	Leguilhoume	Pas de système	non	Pas d'assainissement	rejet sur parcelle
CASTEL	Robert	Le Barot (locataire)	Pas de système	non	Pas d'assainissement	rejet sur parcelle


ANNEXE 3



## ANNEXE 4



ANNEXE 5



**ANNEXE 6****Les Points Noirs**

	<b>Nom Propriétaire</b>	<b>Prénom Propriétaire</b>	<b>Adresse installation</b>	<b>Avis Technique</b>	<b>Avis sur Réhabilitation</b>	<b>Environnement</b>	<b>Sanitaire</b>
M.	BARCIET	William	Laguilleoume	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible
	ITEP	Philippe Monnello	Chateau de Lescout	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible
M.	LABAT	Jean	Lalanne	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible
M.	ALQUIER	Marc	La Beziade	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible
M.	FAUQUE	Gilbert	Janoulié	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible
Mme	SOLANA LASSALLE	Maryline	Janoulié	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible
M.	ULIAN	Laurent	La Batisse	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible
Mme	RUATZ	Simone	Calimin	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible
M.	COUTENS	Bertrand	Au Caudit (locataire)	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible
M.	GRAND	Marcel	La Batisse	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible
M.	CAVERZAN	Luigino	Le Houresté	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible
M.	RAGEAUD	Phillippe	La Boubée	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible
M.	CASTEX	Michel	Ecole de Lézian	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible
M.	PAGOTTO	Nicolas	Le Hillon	DEFAVORABLE	Classe 1	Elevé	Faible

**ANNEXE 7****Refus de visites**

	<b>Nom</b>	<b>Prénom</b>	<b>Adresse</b>	<b>Commentaires</b>
M,	Pinpin		Labourdette	Client absent aux deux propositions de rendez vous
M,	Monede	Séraphin	Peyrelongue	Client absent aux deux propositions de rendez vous
Mme	Chopin	Muriel	Janoulier	Client absent aux deux propositions de rendez vous
	Conseil	Général	Rte du cimetière	Client absent aux deux propositions de rendez vous
M,	Tartera	Raymond	St Raymond	Client absent aux deux propositions de rendez vous
M,	Chirandini	Florian	La Batisse	Client absent aux deux propositions de rendez vous
M,	Gassian	Marc	Lamothe	Client absent aux deux propositions de rendez vous
Mme	Tari	Marie Claire	Ferré	Client absent aux deux propositions de rendez vous
M,	Dupuy	Alphonse	Embidebarre	Client absent aux deux propositions de rendez vous
Mme	Dieu	Karine	Badassac	Client absent aux deux propositions de rendez vous
M,	Coleman	Ian	Au Luc	Client absent aux deux propositions de rendez vous
Mme	Marmouyet	Muriel	Condau	Client absent aux deux propositions de rendez vous
M,	Moran	Kevin	Garbay	Client absent aux deux propositions de rendez vous
M,	Savory	Barrie	Pulon	Client absent aux deux propositions de rendez vous
M,	Requina	Jean	Mautreyt	Client absent aux deux propositions de rendez vous
M,	Danto	André	Métairie moulin	Refus de visite
Mme	Jupin	Nathalie	Lamothe	Refus de visite
Mme	Ruatz	Arlette	St Loup	Refus de visite
M,	Toque	J, Luc	Au Basté	Refus de visite

**Résidences inhabitables**

	<b>Nom</b>	<b>Prénom</b>	<b>Adresse</b>	<b>Commentaires</b>
M,	Bauthian	Pierre	Lapujade	Résidence inhabitable
M,	Lacoste	J, Claude	Ensonnet	Résidence inhabitable
M,	Peyrussan	Patrice	Lapeyrère	Résidence inhabitable
M,	Cella	Albert	Embidebarre	Résidence inhabitable
M,	Cella	Albert	La Batisse	Résidence inhabitable
M,	Ayon	Bruno	St Paul	Résidence inhabitable
M,	Delibes	Bernard	Enchieu	Résidence inhabitable
M,	Coueils	Dominique	Arpentian	Résidence inhabitable
M,	Fochi	Alain	La chutee	Résidence inhabitable
M,	Lapeyre	Guy	Embordes	compteur arrosage
M,	Poles	Christian	Barrot	compteur arrosage
M,	Ulian	Laurent	La Batisse	compteur arrosage