

DEPARTEMENT DE L'HERAULT

COMMUNE DE CEYRAS

**PERIMETRE DE RISQUE
D'EFFONDREMENT
DE LA FALAISE**
lieu dit "La Peyrigoule"

PHOTOS

5b



1



2



3

BATIMENT DEGRADE A USAGE DE BUREAUX



4



5



6



7 : écoulement pluvial



8



9 : coulée de détrit

pied du photographe

VUES DE LA FALAISE



**10 : chaussée récente
fissurée**



11



12 : coulée de béton durci

pied du photographe